


STANLEY[®]







FatMax[®]



371 001 - 08 LV

www.stanley.eu

FME670



призначення

Ваш пістолет гарячого повітря Stanley Fat Max перед- призначений для виконання різноманітних робіт, пов'язаних з розігрівом, наприклад, для видалення лако барвистих покриттів. Даний інструмент призначений для експлуатації професійними і непрофесіо- національними користувачами.

Інструкції з техніки безпеки**Загальні правила безпеки при роботі з електроінструментами**

Увага! Уважно прочитайте всі інструкції з безпеки і керів- ство по експлуатації. Недотримання всіх перерахованих нижче правил безпеки та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та / або серйозних травм.

Збережіть всі інструкції з безпеки і ру- Ководство по експлуатації для їх подальшого використання. Термін «Електроінструмент» у всіх наведених нижче вказівках відноситься до Вашого сеті вому (з кабелем) електроінструменту або акумулятор-ному (бездротовому) електроінструменту.

1. Безпека робочого місця

- a. Тримайте робоче місце в чистоті і обидві-сплечте хороше освітлення. Погане освітлення або безлад на робочому місці може призвести до нещасного випадку.
- b. Не використовуйте електроінструменти, якщо є небезпека загоряння або вибуху, наприклад, поблизу легкозаймистих рідин, газів або пилу. В процесі роботи електро- інструмент створює іскрові розряди, які можуть запалити пил або горючі пари.

- c. Під час роботи з приладом не підпускайте близько дітей або сторонніх осіб.

Відволікання уваги може викликати у Вас втрату контролю над робочим процесом.

2. Електробезпека

- a. Вилка електроінструменту повинна з- відповідати змінного струму. Ні в якому разі не видозмінюйте вилку електрическо- го кабелю. Не використовуйте з'єднувальні штепсели-перехідники, якщо в силовому кабелі електроінструменту є дріт заземлення.

Використання оригінальної вилки кабелю і від- ветвлюючої їй штепсельної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.

- b. Під час роботи з електроінструментом з-бігайте фізичного контакту з заземленими об'єктами, такими як трубопроводи, радіа-то-

ри опалення, електроплити і холодильники.

Небезпека ураження електричним струмом збільшується, якщо Ваше тіло заземлене.

- c. Не використовуйте електроінструмент під до- чекаемо або у вологому середовищі. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
- d. Будьте обережні, щоб електричним кабелем. Ні в якому разі не використовуйте кабель для перенесення електроінструменту або для витягування його вилки з штепсельної розетки. Не піддавайте електричний кабель впливу високих температур і мастильних речовин; тримайте його в стороні від гострих кромок і рухомих частин інструменту. По- врежденний або залпунтаний кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.

- e. При роботі з електроінструментом на від- критому повітрі використовуйте подовжувач, призначений для зовнішніх робіт.

Використання кабелю, придатного для роботи на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом.

- f. При необхідності роботи з електроін- струментом у вологому середовищі використовуйте джерело живлення, обладнаний пристроєм захисного відключення (УЗО). Використання УЗО знижує ризик ураження електричним струмом.

3. Особиста безпека

- a. При роботі з електроінструментами будьте уважні, слідкуйте за тим, що Ви робите, та використовуйте загальний глузд. Чи не істуйте електроінструмент, якщо Ви втомилися, а також перебуваючи під дією алкоголю або знижують реакцію лікарських препа- ратів та інших засобів. Найменша неосторож- ність при роботі з електроінструментами може привести до серйозної травми.

- b. При роботі використовуйте засоби індивідуаль- ної захисту.

Завжди надягайте захисні окуляри.

Своєчасне використання захисного снаря- вання, а саме: прилезащитної маски, черевик на нековзною підшві, захисного шолома або протишумових навушників, значно знизить ризик отримання травми.

- c. Не допускайте ненавмисного запуску. Перед тим, як підключити електроінструмент до мережі і / або акумулятора, підняти або Перенесені сти його, переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «вимкнено». Не переносьте електроінструмент з натиснутою кнопкою вимикач теля і не підключайте до розетки електроінструмент, вимикач якого встановлено в положення «включено», це може привести

до нещасного випадку.

d. Перед включенням електроінструменту **сни міте з нього все регульовальні або гайкові ключі**. Регульовальний або гайковий ключ, залишений закріпленим на деталі, що обертається електроінструментом, може стати причиною важкої травми.

e. Працюйте в **стійкою позі**. Завжди **сохраняй- ті рівновагу і стійку позу**. Це дозволить Вам не втратити контроль при роботі з електроінструментом в непередбаченій ситуації.

f. **Одягайтеся відповідним чином**. Під час роботи не **надавайте просторий одяг або прикраси**. Слідкуйте за тим, щоб Ваше волосся, одяг або рукавички перебували в постійному віддаленні від рухомих частин інструменту. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини інструменту.

g. Якщо електроінструмент забезпечений пристроєм та збирання пилу, **переконайтеся, що даний пристрій**

підключено і використовується надле- жачім чином. Використання пристрою пило видалення значно знижує ризик виникнення нещасного випадку, пов'язаного з запыленістю робочого простору.

4. Використання електроінструментів і техни- ний догляд

a. **Не перевантажуйте електроінструмент**. Використуйте Ваш **інструмент за призначенням**. Електро- інструмент працює надійно і безпечно тільки при дотриманні параметрів, зазначених в його технічних характеристиках.

b. **Не використовуйте електроінструмент, якщо його вимикач не встановлюється в положення включення або виключення**. Електроінструмент з несправним вимикачем представляє **опас- ність і підлягає ремонту**.

c. **Вимикайте прилад від джерела живлення та / або виймайте акумулятор перед регулюванням, зміни додаткового обладнання або при зберіганні електроінструменту**. Такі запобіжні заходи знижують ризик випадкового запуску електричного.

d. **Зберігайте невикористовувані електроінструменти в недоступному для дітей місці і не дозво- ляйте особам, які не знайомі з електричним або цими інструкціями, працювати з електроприладами**. Прилади несуть небезпеку в руках недосвідчених поль зователем.

e. **Регулярно перевіряйте справність електро- інструменту**. Перевіряйте **точність суміщення і легкість переміщення рухомих частин,**

цілісність деталей і будь-яких інших елементов тов електроінструменту, що впливають на його роботу. **Не використовуйте несправний електроінструмент, поки він не буде повно- стю відремонтований**. Більшість нещасних випадків є наслідком недостатнього технічного догляду за електроінструментом.

f. **Слідкуйте за гостротою заточування і чистотою режу- щих приладдя, приладдя**. Приналежності з остри- ми крайками дозволяють Приналежності з остри- ми крайками дозволяють уникнути заклинювання і роблять роботу менш стомлюючої.

g. **Використовуйте електроінструмент, аксесуари та насадки відповідно до цього керів- ством і з урахуванням робочих**

умов і характеру майбутньої роботи. Використання електроінстру- мента не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацію.

5. Технічне обслуговування

a. **Ремонт Вашого електроінструменту повинен виконуватися тільки кваліфікованим персоналом з використанням ідентичних запасних частин**. Це забезпечить безпеку Вашого електроінструменту в подальшій экс- плуатації.

Додаткові заходи безпеки при роботі з електроінструментами



Увага! Додаткові правила без- небезпеки при роботі з пістолетами гарячого повітря.

Увага: Тільки для використання всередині помеще- ний! Не використовуйте інструмент на вулиці!

Увага: Встановлюйте інструмент в стаціонарне положення на підставку, якщо він не використовується.

Увага: Необережне використання інструменту може привести до пожежі! Будьте особливо вніматель- ни при використанні інструменту в місцях нахожде- ня горючих матеріалів.

- ◆ Не наводьте потік гарячого повітря в один і той ж місце протягом тривалого часу.
- ◆ Не використовуйте інструмент, якщо є небезпека загоряння або вибуху.
- ◆ Пам'ятайте, що висока температура може воздей- відати на займисті матеріали, які перебувають поза Вашої видимості.
- ◆ Після використання встановіть інструмент в стаціонарне положення на підставку і дожді- тесь його повного охолодження, перш ніж приборати інструмент на зберігання.
 - ◆ Ніколи не залишайте інструмент без при- огляду!
- ◆ Чи не закривайте отвори входу повітря і випуск- ве отвір - це може призвести до надмірного

підвищення температури і, як наслідок, до по- врежденню інструменту.

- ◆ Ні в якому разі не направляйте потік гарячого повітря на оточуючих Вас людей і тварин! ◆ Ні в якому разі не торкайтеся випускного отвори: в процесі роботи воно дуже сильно нагрівається і залишається гарячим протягом 30 хвилин після її закінчення.
- ◆ Чи не притулятися ні до чого вихідний отвір процесі роботи або відразу ж після її закінчення.
- ◆ Ні в якому разі не вставляйте в сопло ніякі

предмети - це може призвести до ураження чи електричних струмом.

- ◆ Ні в якому разі не заглядайте в випускне твір працюючого інструменту.
- ◆ Ні в якому разі не використовуйте пістолет гарячого

повітря в якості фена для сушіння волосся! Темп- ратура повітря, нагрітого термоінструментов, на- багато перевищує температуру повітря, нагрітого побутовим феном.

- ◆ Забезпечте достатню припливно-витажну вентиляцію приміщення, на випадок можливого виділення отруйних парів.
- ◆ Не використовуйте інструмент у вологому середовищі. ◆ При видаленні фарби подбайте про огаж- ження робочого місця. Одягайте респіратор, спеціально розроблений для захисту від пилу і випарів свинцевих фарб, і стежте, щоб особи, які перебувають в робочій зоні, також були забезпечені засобами індивідуального захисту.
- ◆ Не спалюйте фарбу - це може привести до ви-

проникненню пожежі.

- ◆ Не дозволяйте фарбі прилипати до сопла - фарба може згодом спалахнути.
- ◆ Перед установкою насадки, вимкніть інструмент і дочекайтеся його повного охолодження.

Видалення лакофарбових покриттів, що містять свинець

- ◆ До процесу видалення фарби необхідно підходити вкрай обережно. Шари фарби, а також її залишки і випаровування можуть містити отруйний свинець. Будинки, побудовані до 1960 року, можуть виявитися пофарбованими фарбою, що містить свинець. Така фарба може виявитися закрита численними шарами інших фарб. Що містить свинець фарба може прилинути до рук і потрапити в порожнину рота, що призведе до проникнення свинцю в організм людини.

- ◆ Отруєння навіть незначною кількістю свинцю може привести до необоротних повреж- денням мозку і нервової системи. Найбільшу небезпеку отруєння свинцем представляє для дітей і вагітних жінок.

- ◆ Перед початком роботи, важливо встановити, содер-

жит чи видаляться фарба свинець. Дану перевірку можна зробити за допомогою тестового набору або проконсультувавшись у фахівця-ма ляра. Не паліть, не пийте і не приймайте їжу на робочому місці - можливо, воно забруднене свинцем. Лакофарбові покриття на свинцевій основі повинні віддалятися тільки фахівцями відповідного профілю і без використання пістолета гарячого повітря.

Безпека сторонніх осіб

- ◆ Даний інструмент не може використовуватися людьми (включаючи дітей) зі зниженими фізич- ськими, сенсорними та розумовими здібностями або при відсутності необхідного досвіду або досвіду, за винятком, якщо вони виконують роботу під наглядом або отримали інструкції щодо роботи з цим інструментом від особи, яка відповідає за їх безпеку.
- ◆ Не дозволяйте дітям гратися з електроінструментом

залишкові ризики

При роботі з даним інструментом можливо виник- новення додаткових залишкових ризиків, які не ввійшли в описані тут правила техніки без- ності. Ці ризики можуть виникнути при неправильному або тривалому використанні виробу і т.п. Незважаючи на дотримання відповідних інструкцій по техніці безпеки і використання предохрані- тільних пристроїв, деякі залишкові ризики невоз- можна повністю виключити. До них відносяться: ◆

◆ Травми в результаті торкання обертових /

рухаються частин інструменту.

- ◆ Ризик отримання травми під час зміни дета- лей інструменту, ножів або насадок.
- ◆ Ризик отримання травми, пов'язаний з шривалість використання інструменту. При використанні інструменту протягом тривалого періоду часу робіть регулярні перерви в роботі.

◆ Погіршення слуху.

- ◆ Збиток здоров'ю в результаті вдихання пилу в процесі роботи з інструментом (наприклад, при обробці деревини, особливо, дуба, бука і ДВП). маркування інструменту

На інструменті є наступні знаки:



Увага! Повне ознайомлення з ру- ководством по експлуатації знизить ризик отримання травми.

Електробезпека



Даний інструмент захищений подвійною ізоляцією, що виключає потребу в заземлюючому дроті.

Слідкуйте за на- напругою електричної мережі, воно повинно відповідати величині, позначеної на інформаційній таблиці електроінстру- мента.

- ◆ Щоб уникнути нещасного випадку, заміна повреж- денного кабелю живлення повинна проводитися тільки на заводі-виробнику або в авторизован- ном сервісному центрі Stanley Fat Max.

подовжувальні кабелі

- ◆ Можна використовувати дво- або трижильний кабель, так як Ваш електроінструмент соотвєт- ствуєт Класу II і захищений подвійною ізоляцією.
 - ◆ Можна користуватися кабельним дли- ною до 30 м без втрати потужності.

Складові частини

Ваш інструмент може містити всі або деякі з перерахованих нижче складових частин:

1. пусковий вимикач
2. Перемикач режимів температури
3. Сопло

збірка

Увага! Перед початком збирання переконайтеся, що інструмент вимкнений і від'єднаний від електромережі.

Установка насадки (Мал. С, D, E і F)

Насадки можна додатково придбати у Вашого найближчого дилера.

- **Конічна насадка (5):** Концентрує потік нагрітого повітря на невеликих ділянках по- поверхні.
- **Широка насадка (6):** розподіляє потік нагрітого повітря на великих ділянках по- поверхні.
- **Насадка з відбивачем (7):** Для пайки труб.
- **Стеклозахістна насадка (8):** Для захисту стекла при видаленні лакофарбових покриттів.
- **Скребок (9 і 10):** Для видалення лакофарбових покриттів.

- ◆ Одягніть з'єднувальний елемент насадки на сопло (2).

експлуатація

Регулювання температури (Мал.

- ◆ Для збільшення температури, поверніть переключ- отримувача режимів температури (2) в напрямку з **стрілкою**, щоб сопло інстру-

- ◆ Для зменшення температури, поверніть пере- вимикачів режимів температури в напрямку проти годинникової стрілки.

Включення і вимикання

- ◆ Щоб включити інструмент в режим низької швидкості повітряного потоку / низької температури, встановіть робочий вимикач в положення I. ◆
- ◆ Щоб включити інструмент в режим високої швидкості повітряного потоку / високої температури, встановіть робочий вимикач (1) у положення II.
- ◆ Щоб вимкнути інструмент, встановіть пусковий вимикач в положення O.

Використання інструменту

З метою безпеки інструмент обладнаний термо- статом. Безперервне використання інструменту протягом тривалого часу або в іншому важкому режимі може стати причиною його надмірного перегріву і зупинки роботи. Тому настійно рекомендується робити регулярні зупинки в роботі для охолодження інструменту.

- ◆ Перед початком роботи дайте інструменту про-грітисся кілька секунд.

- ◆ При першому включенні інструменту можливий

викид з сопла невеликої кількості диму. Це нормально, і з часом дим зникне.

- ◆ Використовуйте режим низької температури для сушіння лакофарбових покриттів, видалення наклеек, гарячого нагресовування ізоляційних трубок, а також для розморожування замерзлих трубопро- водів.

- ◆ Використовуйте режим середньої температури для зварювання пластиків і гнучкі пластмасових труб, а також для роз'єднання сильно затягнутих резь- бових з'єднань.

- ◆ Використовуйте режим високої температури для уда-ення лакофарбових покриттів і пайки стикових з'єднань трубопроводів.

- ◆ Якщо Ви не впевнені у виборі температурного режиму, почніть з найнижчої температури і проведіть пробне випробування інструменту на невеликому обрізку оброблюваного матеріалу.

Використання інструменту в стаціонарному положенні (Мал. B)

Даний інструмент можна встановити стаціонарно на опорні точки (4), при цьому вивільняються для роботи обидві руки.

- ◆ Поставте інструмент соплом вгору на поверх-ність, на якій він не зможе перекинутися. ◆

Зафіксуйте кабель, щоб запобігти ста-сківанню інструменту з робочої поверхні. **Увага!** Постійно стежте, щоб сопло інстру-

мента не було направлено на Вас або стоять поруч людей. Намагайтеся не торкатися сопла. Слідкуйте, щоб ніщо не могло впасти в сопло.

Видалення лакофарбових покриттів

- ◆ Направте потік гарячого повітря на поверхню видаляться лакофарбовим покриттям. ◆ Не спалюйте фарбу. Утримуйте сопло на відстань мінімум 25 мм від пофарбованої поверхні.
- ◆ Як тільки покриття розм'якшиться, зскребте його скребком. Негайно терти розм'якла фарбу з оброблюваної поверхні, в проти- ном випадку вона знову затвердіє.
- ◆ По можливості, скоблите уздовж волокон дереві-ни.
- ◆ Уникайте накопичення видалється фарби та іншого сміття на скребки.
- ◆ При роботі на вертикальній поверхні, знімайте фарбу у напрямку зверху вниз, щоб уникнути її скупчення в соплі інструменту.
- ◆ При видаленні фарби з поверхонь, розташованої

них поблизу від скла, прийміть необхідні заходи захисту скла від високої температури.

Увага! Увага! При видаленні лакофарбових покриттів з металевих При видаленні лакофарбових покриттів з металевих або дерев'яних віконних рам завжди використовуйте насадку, яка захищає скло.

◆ Позбудьтеся залишків фарби безпечним для довкілля способом і переконайтеся, що робоче місце повністю очищено по оконча- ванні роботи.

охолодження інструменту

В процесі роботи сопло інструмента дуже сильно нагрівається. Після виключення інструменту дайте йому охолонути протягом мінімум 30 хвилин.

- ◆ Поставте інструмент соплом вгору на поверх-ність, на якій він не зможе перекинутися.
- ◆ Для скорочення часу охолодження, переключіть інструмент на найнижчий температурний режим і дайте йому попрацювати кілька хвилин, перш ніж остаточно вимкнути інструмент.

Технічне обслуговування

Ваш інструмент Stanley Fat Max розрахований на роботу протягом тривалого часу при мінімальному технічному обслуговуванні.

Термін служби і на- надійності інструменту залежить від правильного догляду та регулярного чищення.

Увага! Перед проведенням будь-яких видів робіт з технічного обслуговування вимкніть електроін- струмент, вийміть вилку кабелю з штепсельної розетки і дочекайтеся повного охолодження інструменту. Регулярно очищайте вентиляційні отвори Ваше- го інструменту м'якою щіткою або сухою тканиною.

Для чищення інструменту використовуйте тільки слабкий мильний розчин і вологу тканину. Не використовуйте абразивні чистячі засоби, а також засоби для чищення на основі розчинників. Не допускайте по- падання будь-якої рідини всередину інструменту і ніколи, не занурюйте в воду будь-яку з його частин.

Захист навколишнього середовища



Роздільний збір. Цей продукт не можна викидати разом зі звичайним битови- ми відходами.

Якщо одного разу Ви захочете замінити свій виріб Stanley Fat Max або якщо він Вам більше не потрібний, не викидайте його разом з побутовими відходами. Від- несіть виріб в спеціальний приймальний пункт.



Роздільний збір виробів з закінченим строком її виплати, кому та упаковки дозволяє повторно переробляти та повторно використовувати. Використання перероблених матеріалів допомагає захищати навколишнє середовище від забруднення та зменшує потребу в сировині.

Місцеві законодавчі акти можуть забезпечити збір старих електричних продуктів окремо від побутового сміття на муніципальних звалищах відходів, або Ви можете продавцями при покупці нового виробу.

Stanley Europe для збору та переробки після закінчення їхнього терміну Stanley Fat Max. Щоб скористатися цією послугою, Ви поверніть виріб компанії в офіційний сервісний центр, які збирають відпрацьовані продукти за наш рахунок. Ви можете дізнатися місце знаходження Вашого бліжай- шего авторизованого сервісного центру, звернувшись до Ваш місцевого офіс Stanley Europe за адресою, вказаною в цьому посібнику з експлуатації. Крім того, список авторизованих сервісних центрів Stanley Europe і повну інформацію про наш після- продажного обслуговування та контактною можете знайти в інтернеті за адресою: www.2helpU.com

Технічні характеристики

| FME670 (Тип 1) | | |
|----------------------|----------------|---------|
| Напруга живлення | В змін. струму | 230 |
| конструкція | | клас II |
| споживана потужність | Вт | 2000 |
| Робоча температура | ° C | 65-650 |
| вага | кг | 0,9 |

Гарантійні умови

Компанія Stanley Europe впевнена в якості своєї продукції і, в зв'язку з цим, пропонує професійним користувачам виняткові умови гарантійного обслуговування продуктів. Дані гарантійні умови жодним чином не порушують договірних прав непрофесійних користувачів на гарантійне обслуговування. Гарантія дійсна в межах територій держав-членів Європейського союзу і Європейської зони вільної торгівлі.

1 РІК ПОВНОЮ ГАРАНТІЇ

При пошкодженні продукту Stanley Fat Max протягом 12 місяців з дня покупки, що сталося внаслідок дефекту матеріалів або виробничого браку, Stanley Europe гарантує заміну всіх несправних частин без справляння плати або, на нашу усмотренію, безкоштовну заміну самого інструменту, за умови, що:

- ◆ Продукт використовувався без порушення правил експлуатації відповідно до керівництва по експлуатації.
- ◆ Продукт став непридатним внаслідок нормального зносу;
- ◆ Ремонт продукту не проводився сторонніми особами.
- ◆ Є підтвердження факту вчинення покупки.
- ◆ Продукт Stanley Fat Max повернутий в повній комплектації і з наявністю всіх оригінальних складових

частин.

Якщо Ви хочете подати заяву на гарантійне обслу- ня, зверніться до свого дилера, в один з авторизованих сервісних центрів Stanley Fat Max, список яких наведено в каталозі продукції Stanley Fat Max, або в найближчий сервісний центр Stanley за адресою, вказаною на упаковці продукту або в цьому посібнику з експлуатації. Список авторизованих сервісних центрів Stanley Fat Max і повну інфор- мацію про наш післяпродажний обслуговуванні Ви можете знайти в інтернеті за адресою: www.stanley.eu/3

STANLEY

Гарантійні умови

Шановний покупце!

1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу STANLEY і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.

2. При покупці виробу вимагайте перевірки його комплектності і справності у Вашій присутності, інструкцію за експлуатації та заповнений гарантійний талон українською мовою. В гарантійному талоні повинні бути внесені: модель, дата продажу, серійний номер, дата виробництва інструменту; назва, печатка і підпис торгової організації. За відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талону, а також при невідповідності зазначених у ньому даних ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.

3. Щоб уникнути непорозуміння, переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією з його експлуатації. Правовою основою справжніх гарантійних умов є чинне Законодавство. Гарантійний термін на даний виріб складає 24 місяці і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недовліків виробу, гарантійний строк продовжується на період його перебування в ремонті. Термін служби виробу становить 5 років з дня продажу. У разі виникнення будь-яких проблем у процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися тільки в уповноважені сервісні центри STANLEY, адреси та телефони яких Ви можете знайти в гарантійному талоні, на сайті www.2helpU.com або дізнатися в магазині. Наші сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий асортимент запчастин і аксесуарів.

5. Виробник рекомендує проводити періодичну перевірку і технічне обслуговування виробу в уповноважених сервісних центрах.

6. Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і викликані дефектами виробництва та \або матеріалів.

7. Гарантійні умови не поширюються на несправності виробу, що виникли в результаті:

7.1 Недотримання користувачем приписів інструкції за експлуатації виробу, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання,

використання приладдя, витратних матеріалів запчастин, що не передбачені виробником.

7.2 Механічного пошкодження (відколи, тріщини руйнування) внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжних рукояток, мережевого кабелю, що викликані зовнішнім ударним або будь-яким іншим впливом

7.3 Потрапляння у вентиляційні отвори та проникнення всередину виробу сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, та ін.

7.4 Впливу на виріб несприятливих атмосферних і інших зовнішніх факторів, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища.

невідповідність параметрів електромережі, що зазначені на інструменті.

7.5 Стихійного лиха. Пошкодження або втрати виробу, що пов'язані з непередбаченими лихами, стихійними явищами, у тому числі внаслідок дії непереборної сили (пожежа, блискавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі та іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника.

Гарантійні умови не поширюються:

8. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноваженим сервісним центром.

8.2. На деталі, вузли та матеріали, що мають сліди природного зносу, такі як: приводні ремені і колеса, вугільні щітки, мастило, підшипники, зубчасті зчеплення редукторів, гумові ущільнювачі, сальники, направляючі ролики, муфти, вимикачі, бойки, штовхачі, і абразивні диски, фрези, стовпи тощо.

8.3. На змінні частини: патрони, цанги, затискові гайки і фланці, фільтри, акумуляторні батареї, ножі, шліфувальні підшоши, ланцюги, зірочки, пильні шини, захисні кожухи, пилки, абразиви, пильні свердла, бури тощо.

8.4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічного, так і електричного), що спричинили вихід з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: ротора і статора, обох обмоток статора, веденої і ведучої шестерень редуктора або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, крім інших: поява кольорів мінливості, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обуглювання ізоляції проводів електродвигуна під впливом високої температури.



Виробник:

"Stanley Black & Decker Deutschland GmbH" Black-& Decker Str.40, D-65510 Idstein, Німеччина

