


**INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

GB	KITCHEN SCALE.....	3
RUS	КУХОННЫЕ ВЕСЫ.....	3
CZ	OSOBNÍ VÁHA	4
BG	ВЕЗНИ	4
UA	ВАГИ	5
SCG	ВАГА	5
EST	KAALUD.....	6
LV	SVARI.....	6
LT	SVARSTYKLĖS.....	7
H	MÉRLEG.....	8
KZ	САЛМАҚТАР	8
SL	KUCHYNSKÁ VÁHA	9



GB DESCRIPTION

1. LCD display
2. Body
3. Bowl
4. "ON/OFF/ZERO" button
5. "MODE" button

CZ POPIS

1. LCD displej
2. Těleso
3. Mísa
4. Tlačítko "ON/OFF/ZERO"
5. Tlačítko "MODE"

UA ОПИС

1. Жидкокристалічний дисплей
2. Корпус
3. Чаша
4. Кнопка "ON/OFF/ZERO"
5. Кнопка "MODE"

EST KIRJELDUS

1. Vedelkristall-displei
2. Korpus
3. Anum
4. "ON/OFF/ZERO" nupp
5. "MODE" nupp

LT APRAŠYMAS

1. Skystujų kristalų displejus
2. Korpusas
3. Maisto ruošimo indas
4. Migtukas "ON/OFF/ZERO"
5. Migtukas "MODE"

KZ СИПАТТАМА

1. Сұйықристалды дисплей
2. Тұлға
3. Шара
4. "ON/OFF/ZERO" нөктәтү
5. "MODE" нөктәтү

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Жидкокристаллический дисплей
2. Корпус
3. Чаша
4. Кнопка "ON/OFF/ZERO"
5. Кнопка "MODE"

BG ОПИСАНИЕ

1. LCD дисплей
2. Корпус
3. Чаша
4. Бутон "ON/OFF/ZERO"
5. Бутон "MODE"

SCG ОПИС


1. Дисплей на текућим кристалима
2. Кутија
3. Посуда
4. Дугме "ON/OFF/ZERO"
5. Дугме "MODE"

LV APRAKSTS

1. Šķidro kristālu displejs
2. Korpuss
3. Kauss
4. Poga "ON/OFF/ZERO"
5. Poga "MODE"

H LEÍRÁS

1. Digitális képernyő
2. Készülékház
3. Csésze
4. "ON/OFF/ZERO" gomb
5. "MODE" gomb



MAX 5 kg	0.48 / 0.63 kg	273 205 68	mm	1x 3V CR2032
---------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------	---------------------


GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read all instruction manuals before use and save it for future references.
- For home use only. Do not use for industrial or commercial purposes.
- Oiling of inner mechanism is not needed.
- Do not shock the scale with sudden loading or striking.
- Do not overload the scale.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.

OPERATING INSTRUCTIONS

START TO USE

- Open the battery case on the bottom, remove the film. Close the battery case on the bottom. Scales are ready to work.
- If your scale is available (or applicable) in g/lb, you can set to the one you prefer lb by pressing the unit conversion button .



- Place the scale on a hard and flat surface instead of the soft carpets.
- Place the bowl on the scale before switching on.
- Press the ON/OFF/ZERO button.
- To weigh several different ingredients in one bowl, press the ON/OFF/ZERO button to reset the display between each ingredient.
- If the weighing object is water or milk, press MODE button to choose volume mode and view the volume of weighing object. The display shows the measure in ml.



- water measurement.



- milk measurement.

AUTOMATIC SWITCHING OFF

- If the display shows "0" or the same weight reading for 2 minutes, the scale will automatically turn off.

OVERLOAD INDICATOR

- When the scale is overloaded, the display shows "Err".

BATTERY REPLACING

- Replace the battery when the display shows "Lo".

MAINTENANCE AND CARE

- Wipe the scale with a soft cloth and cleaner, and then dry it.
- Do not use any organic solvents, aggressive chemicals and abrasives.

STORAGE

- Complete all requirements of chapter MAINTENANCE AND CARE.
- Do not put anything on bathroom scale when not in use.
- Keep the scale in a dry cool place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и торгового применения.
- Не смазывайте внутренний механизм весов.
- Не подвергайте весы ударным нагрузкам.
- Не перегружайте весы.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ВЗВЕШИВАНИЕ

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Откройте специальный отсек для батарейки на задней панели весов, вытащите защитную пленку. Закройте отсек. Весы готовы к работе.
- Весы по умолчанию настроены на единицу измерения «lb» (фунты). На задней панели весов находится переключатель, при помощи которого Вы можете выбрать в качестве единицы измерения „g” (грамм).



- Установите весы на твердую горизонтальную поверхность. Не размещайте весы на мягких коврах.
- Перед включением весов поставьте на платформу чашу для взвешивания.
- Нажмите кнопку ON/OFF/ZERO.
- Чтобы по отдельности взвесить несколько ингредиентов в одной чаше, перед добавлением каждого нового ингредиента нажимайте кнопку ON/OFF/ZERO для обнуления показаний весов.
- Чтобы узнать объем жидкости (воды или молока), во время взвешивания, нажмите кнопку MODE.На дисплее отобразиться объем в ml.



- измерение объема воды.



- измерение объема молока.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Если весы не используются в течение 2 минут, они автоматически выключаются.

ПЕРЕГРУЗКА

- При перегрузке весов на дисплее появляется надпись «Err».

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

- Если на дисплее появилась надпись «Lo», следует заменить батарейку.

ОЧИСТКА И УХОД

- Протрите весы мягкой тканью с моющим средством и просушите.
- Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства.

ХРАНЕНИЕ

- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- Храните весы в сухом прохладном месте.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace mohly způsobit poruchy výrobku.
- Používejte pouze v domácnosti. Spotřebič není určen pro průmyslové a obchodní účely.
- Neolejujte vnitřní mechanismus vah.
- Netlučte do vah.
- Nepřetěžujte váhy.
- Pokud byl výrobek určitou dobu při teplotách pod 0° C, před zapnutím ho nechejte při pokojové teplotě po dobu nejméně 2 hodiny.
- Výrobce si vyhrazuje právo bez dodatečného oznámení provádět menší změny na konstrukci výrobku, které značně neovlivní bezpečnost jeho používání, provozuschopnost ani funkčnost.

ВАЖЕНИ

ЗАЧАТЕК

- Otevřete speciální prostor pro baterie na spodní straně váhy, odstraňte ochrannou folii. Zavřete prostor. Váha je připravena na provoz.
- Váha je přednastavena na UK váhový systém: v lb. Na zadní straně váhy se nachází přepínač, jehož pomocí si můžete zvolit jako jednotky měření „g“.



- Postavte váhy na tvrdou vodorovnou plochu. Nestavte váhy na měkké koberce.
- Než zapnete váhy, postavte na základ vah misku na vážení.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF/ZERO.
- Pokud chcete zvážit několik složek na jedné misce, před přidáním každé nové složky stiskněte tlačítko ON/OFF/ZERO pro stornovalní údajů.
- Pokud je třeba zjistit objem kapaliny, při vážení stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí jednotka měření v ml.



- měření objemu vody.



- Měření mléka.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Ако върху дисплея се изписва 0 или друго постоянно значение в продължение на 2 минути, везните ще се изключват автоматически.

ПРЕТИЖЕНИ

- При претижені ваг се на дисплеј обяві нáпис «Err».

www.scarlett.ru

ВÝMĚNA BATERIÍ

- Objeví-li se na displeji nápis «Lo», je třeba vyměnit baterie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Otrete váhy jemným hadrem s mycím prostředkem a osušte je.
- Nepoužívejte organická rozpouštědla, útočné chemikálie a brusné prostředky.

SKLADOVÁNÍ

- Splňte pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Dbejte na to, aby během skladování na vágách nebyly žádné předměty.
- Skladujte váhy v suchém a chladném místě.

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да използвате уреда за пръв път, с цел предотвратяване на повреди внимателно прочетете Ръководството за експлоатация. Неправилна експлоатация на изделието може да доведе до неизправности.
- Изделието е предназначено само за домашна употреба. Уредът не е за промишлени и търговски нужди.
- Не намазвайте с нищо вътрешните части на изделието.
- Не удряйте везните при претегляне.
- Не претоварвайте везните.
- Ако изделието известно време се е намирало при температура под 0°C, тогава преди да го включите, то трябва да престои на стайна температура не по-малко от 2 часа.
- Производителят си запазва правото без допълнително уведомление да внесе незначителни промени в конструкцията та на изделието, като същите да не влияят кардинално върху неговата безопасност, работоспособност и функционалност.

ПРЕТЕГЛЯНЕ

ЗАПОЧВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Отворете специалният резервоар за батериите на долната част на везната, извадете предпазващото фолио. Затворете резервоара. Везните са готови за употреба.
- Везните по умълчание са нагласени на «lb» като измервателните единици. На задната стена на везните се намира превключвателят, с помощта на който можете да изберете «g» като измервателни единици.



- Поставете везните върху твърда хоризонтална повърхност Не ги слагайте върху меки килими.
- Преди включване на везните сложете чашата за претегляне върху плоскостта.
- Натиснете бутона ON/OFF/ZERO.
- Ако искате да притеглите няколко продукта в една чаша по отделно, преди да сложите следващия продукт, натиснете бутона ON/OFF/ZERO за нулиране на показанията на везните.
- Ако трябва да определите нивото на течността, по време на претегляне натиснете бутона MODE. Върху дисплея ще се изпише мярка за измерване в ml.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Használati utasítást. A helytelen kezelés a készülék károsodásához vezethet.
- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
- Ne olajozza a mérleg belső szerkezetét.
- Ne érje ütődés a mérleget.
- Ne terhelje túl a mérleget.
- Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 °C-nál tárolták, bekapcsolása előtt legalább 2 órán belül tartsa szobahőmérsékleten.
- A gyártónak jogában áll értesítés nélkül másodrendű módosításokat végezni a készülék szerkezetében, melyek alapvetően nem befolyásolják a készülék biztonságát, működőképességét, funkcionálitását.

MÉRÉS

ELŐKÉSZÍTÉS

- Nyissa ki a mérleg alsó panelján található elemtárt és vegye ki a védő borítást. Zárja be az elemtárt. A mérleg munkára kész.
- Eredetileg a mérleg lb van állítva. A mérleg hátsó falán található a váltókapcsoló, amely segítségével választhat «g» között.



- Helyezze a mérleget kemény, vízszintes felületre. Ne állítsa a mérleget puha szőnyegre.
- A mérő bekapcsolása előtt helyezze a mérőcsészét az aljzatra.
- Nyomja meg a ON/OFF/ZERO gombot.
- A hozzávalók egy csészében egyesével való mérése érdekében a következő hozzávaló adagolása előtt nyomja meg az ON/OFF/ZERO gombot, hogy törölje az előző adatokat.
- Amennyiben szükséges válik megmérni a folyadék mennyiségét, mérés közben nyomja meg a MODE gombot. A kijelzőn megjelenik a mérési egység ml-ben.



- mjerenie volumena vode.



- mjerenie mlijeka.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

- Amennyiben a kijelző 0 vagy egyéb állandó adatot mutat 2 percnél tovább, a mérő automatikusan kikapcsol.

TÚLTERHELÉS

- Túlterhelés esetén, a mérleg képernyőjén megjelenik az «Err» írás.
- Ha a képernyőn megjelenik a «Lo» jelzés – elemet kell cserélni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Törölje meg a mérleget puha, tisztítószeres törlőkendővel, és szárítsa meg.
- Ne használjon szerves oldószert, agresszív kémiai szert, súrolószert.

TÁROLÁS

- Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész lépésein.
- Figyeljen arra, hogy tárolás közben semmilyen tárgy ne álljon a mérlegen.
- Száraz, hűvös helyen tárolja.

KZ ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану кезінде бұзылмауы үшін құралдың қолданудың алдында осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыныз. Дұрыс қолданбау бұйымның бұзылуына соқтырады.
- Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданыладады. Құрал өнеркәсіптік және саудаляқ қолдануға арналмаған.
- Таразының ішкі механизмін майламаңыз.
- Таразыны соққылы жүктемеге ұшыратпаңыз.
- Таразыны асыра тилеменіз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оның кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстая керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігіне мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.

ӨЛШЕУ

ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

- Таразының астынғы панеліндегі батареяларға арналған арнайы ұяшаны ашып, қорғаныс таспасын алып шығыныз. Ұяшаны жабыңыз.
- Таразы әдепті бойынша «lb» өлшем бірліктеріне бапталған. Таразының артқы қабырғасында ауыстырып-қосқыш тұрады, оның көмегімен өлшем бірліктері ретінде «g» таңдауыныңға болады.



- Таразының қатты горизонтальды ұстіге орнатыңыз. Таразыны жұмсақ кілемге орналастыраңыз.
- Таразыны қосар алдында тұғырнамаға өлшеуге арналған табақты қойыңыз. ON/OFF/ZERO түймесін басыңыз.
- Бір табақта бірнеше ингредиенттерді жеке-жеке өлшеу үшін, жаңа ингредиентті қосу алдында таразы көрсеткішін нөлдеу үшін ON/OFF/ZERO түймесін басыңыз.
- Егер сұйықтықтың көлемін білу қажет болса, таразыға өлшенген кезде MODE түймешігін басыңыз. Бейнебетте ml (мл) өлшем бірлігі көрінеді.



- судың көлемін өлшеу.



- сүттің көлемін өлшеу.

АВТОМАТТЫ СӨНДІРУ

- Егер дисплей 2 минут аралығында 0 немесе басқа тұрақты белгіні көрсетіп тұрса, онда таразы автоматты түрде өshedі.

АРТЫҚ САЛМАҚ

- Таразыға артық салмақ тиегенде дисплейде " Err " жазуы көрінеді.

БАТАРЕЙКАНЫ АУЫСТЫРУ

- Егер дисплейде " Lo " жазуы көрінсе, батарейканы ауыстыруды қажет етеді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Таразыны жуғыш құралмен жұмсақ матамен сүртіңіз және кептіріңіз.
- Органикалық еріткіштер, агрессиялық химиялық заттар және қайрақты құралдарды қолданбаңыз.

САҚТАУ

- ТАЗАЛАУ және КҮТУ бөлімінің талабтарын орындаңыз.
- Сақтау уақытына таразыда ешқандай заттардың болмағанын қадағалаңыз.
- Таразыны құрғақ салқын орында сактаңыз.


СЛІДІМ НА ПОУЗІВАНІЕ БЕЗПЕЧНОСТНÉ ОПАТРЕНИЯ

- Pozorne prečítajte tento návod na používanie pred používaním spotrebiča, aby nedošlo k jeho pokazeniu. Nesprávne používanie môže spôsobiť pokazenie výrobku.
- Používajte len v domácnosti v súlade s týmto návodom na používanie. Spotrebič nie je určený na používanie v priemyselnej výrobe alebo pre živnostenské účely.
- Nenatierajte vnútorný mechanizmus váhy mastivom.
- Chráňte váhu pred údermi.
- Nepreťažujte váhu.
- Výrobca si vyhradzuje právo bez dodatočného oznamenia vykonávať menšie zmeny na konštrukcii výrobku, ktoré značne neovplyvnia bezpečnosť jeho používania, prevádzkyschopnosť ani funkčnosť.

ВАЖЕНИЕ

ПРЕД ЗАПНУТИМ

- Otvorte špeciálnu priečadku na multičlánky na spodnej časti váhy, odstráňte ochrannú fóliu. Zatvorte priečadku. Váha je pripravená na prevádzku.
- Váha má nastavenú jednotku merania – «lb». Na zadnej časti váhy je prepínač, pomocou neho si ako jednotku merania môžete zvoliť «g».



- Postavte váhu na tvrdý vodorovný povrch. Nedávajte váhu na mäkké koberce.
- Pred zapnutím dajte na základňu misu na váženie.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF/ZERO.
- Ak chcete zvážiť niekoľko potravín v jednej misi, pred pridaním každej novej potraviny stlačte tlačidlo ON/OFF/ZERO pre vynulovanie údajov.
- Ak chcete zistiť objem tekutiny, počas váženia stlačte tlačidlo MODE. Na displeji sa objaví výsledok meranie v ml.



- meranie objemu vody.



- meranie objemu mlieka.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- Ak na displeji cez 2 minuty zostáva 0 alebo iný stály údaj, váha sa automaticky vypne.

ПРЕТЬАЖЕНИЕ

- Pri preťažení váhy sa na displeji objaví nápis «Err».

ВЫМЕНА МОНОЧЛАНКОВ

- Ak sa na displeji objavil nápis «Lo», je treba vymeniť monočlánok.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Otrite váhu jemnou utierkou s umývacím prostriedkom.
- Nepoužívajte brúsne umývacie prostriedky, organické rozpúšťadlá ani agresívne tekutiny.

USCHOVÁVANIE

- Sledujte pokynom časti ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Dbajte na to, aby počas uchovávania neboli žiadne predmety.
- Uschovávajte spotrebič v suchom a chladnom mieste.