

МЕХАНІЧНІ ВАГИ КУХОННІ

Модель: ORION OS-0K316

Шановний Покупець

Дякуємо Вам за придбання ваг ORION OS-0K316!

Ми щиро віримо в те, що протягом багатьох років, Ви отримуватимете дійсне задоволення від функцій і можливостей цього приладу! Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка в простій і зрозумілій формі містить описи і пояснення всіх функцій.

Максимальна вага вимірювання: 3кг

Ціна ділення шкали: 25г/1унція

Вимірювання в кілограмах і фунтах

Компактний та стильний дизайн

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

- Ваги повинні бути встановленими на твердій рівній поверхні для точного вимірювання.
- Стрілку виробу необхідно відрегулювати на нуль "0" за допомогою кнопки, яка знаходиться зверху на корпусі ваг.

ДОГЛЯД

- Захищайте ваги та мірну чашу від нагрівання, вогню, прямого попадання сонячного проміння
- Не занурюйте корпус ваг у воду
- Ретельно витирайте чистим полотном
- Не використовуйте абразивних миючих засобів, сталевих щіток
- Мірна чаша безпечна для миття у посудомийній машині
- Зберігайте ваги у прохолодному місці

Примітка: Унаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки і пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ КУХОННЫЕ

Модель: ORION OS-0K316

Уважаемый Покупатель,

Большое СПАСИБО Вам за покупку весов ORION OS-0K316!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора! Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.

Максимальный вес измерения: 3кг

Цена деления шкалы: 25г/1унция

Измерение в килограммах и фунтах

Компактный и стильный дизайн

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Весы необходимо установить на твердой ровной поверхности для точного измерения.
- Стрелка прибора необходимо отрегулировать на ноль "0" с помощью кнопки, которая размещена сверху на корпусе весов.

УХОД

- Защищайте весы и мерную чашу от нагревания, огня, прямого попадания солнечного света
- Не погружайте корпус весов в воду
- Тщательно вытирайте чистой тканью
- Не используйте абразивных моющих средств, стальных щёток
- Мерная чаша безопасна для мытья в посудомоечной машине
- Храните весы в прохладном месте

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Доп. информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua

Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua

MECHANICAL KITCHEN SCALE

Model: ORION OS-0K316

Dear Customer,

Thank you for buying ORION products! Welcome to use!

Please read this User's Guide carefully before use and save it.

3kg weight capacity

Graduation 25g/1oz

Measures in both kilograms and pounds

Compact and stylish design

INSTRUCTION FOR USE

- When in use scale should be positioned on a hard and level surface
- The indicator needle should be set to zero "0" before weighing. To adjust the needle position, turn the knob located on top of the scale body

CARE INSTRUCTIONS

- Protect scale and weigh bowl from heat, flames and direct sunlight
- Do not immerse the scale body in water
- Wipe dry with a clean cloth
- Do not use abrasive washing powders, steel wool or scouring pads
- Weigh bowl is dishwasher safe
- Store scale in a cool place

Subject to change without notice

Extra information on ORION company web-site www.orion.ua

We take your opinion and offers by E-mail support@orion.ua